美瑛富士・携帯トイレブース等点検パトロール実施報告書

実施年月日	平成 28 年 9 月 12 日	団体名/所属先	北海道山岳連盟
参加人数	2 人	報告者	自然保護委員長 内藤 美佐雄

NO	点検項目	結果と措置内容
1	携帯トイレブース本体	異常なし
	(テントの破損は無いか、固定ロープの緩みはな	
	いか等)	
2	携帯トイレブース内	汚染・破損ともなし
	(汚れていないか、便座の破損はないか等)	
	ブース利用カウンター値	158
3	小屋周辺のティッシュ散乱状況 使用済みテッシュ・糞便	2 12 1
	(ティッシュ散乱数、または回収数の確認、その	トイレ痕・テッシュなし
	他のゴミ散乱状況確認、回収)	
4	小屋内外	破損個所なし
	(損傷した箇所はないか等)	※窓枠付近から風雨の際に雨水が吹き込むのか、
5	小屋内	小屋内の土間中心に清掃
	(清掃はされているか、放置したゴミはないか、	同 残置ゴミの回収なし
	小さなゴミは回収したか等)	
6	回収ボックス(白金観光センター)	カウンター数値:1158
		携帯トイレの数:0

感想・特記事項

- ○前日に新トイレブース設置、周辺の清掃も終えているので、トイレ痕・テッシュともなし。
 ○小屋内に5個の大型ザックあり、小屋ベースに近くの山に登っていると思われ、他にも登山者が無かったことから、アンケート調査は実施できず。
 ○台風に伴う豪雨で登山道が洗掘されるなど、かなり荒れている箇所多い。特に登山口からの旧作業道跡、小屋から水無川源頭付近までの洗掘が著しい。段差の大きな箇所、歩道上の大岩が微妙に傾き、その上を歩くのが危険と思われる箇所の迂回手段を講ずる等、登山道整備もあわせて実施した。

参加者名(※はリーダー)

※内藤 美佐雄

道岳連加盟団体(旭川山岳会1名、美瑛山岳会1名 合計2名)

●実施後、速やかにメール(hokkaido@yamatoilet.jp)かFAX(011-706-2452)に報告のこと