

美瑛富士・携帯トイレブース等点検パトロール実施報告書

(2018.6.25 改定)

実施年月日	2018年9月19日(水)	団体名/所属先	北海道山岳ガイド協会
参加人数	2人	報告者	金村孔介

NO	点検項目	結果と措置内容
1	携帯トイレブース本体 (テントの破損は無いかな、固定ロープの緩み等)	ロープが緩んでいた為、締め直し。
2	携帯トイレブース内 (汚れていないか、便座の破損はないかな等)	汚れ破損等なし。
	ブース利用カウンター値	カウンター数値：3392
3	小屋周辺のティッシュや汚物の散乱状況 (ティッシュや汚物の回収数の確認、その他のゴミ散乱状況確認、回収)	ティッシュ回収数：0 汚物の回収数：0
4	小屋内外 (損傷した箇所はないかな等)	細かいゴミはあったものの特に気になるようなことはなかった。
5	小屋内 (清掃はされているか、放置したゴミはないか、小さなゴミは回収したかな等)	履き掃除。小さなごみの回収。 おおむねきれいでした。
6	小屋配備の携帯トイレの補充	在庫： 0 個。 補充： 14 個
7	回収ボックス (白金観光センター隣のトイレ横) *鍵番号は530 (ゴミゼロ)	カウンター数値：カウンターなし 携帯トイレの数：4

感想・特記事項
雷・あられが降る中での実施。登山者は1名、縦走者が下山してくるだけ。 14日に設置していただいたばかりのブースの紐が、かなり緩んでいた。当日も北西からの強風で、締め直した後もかなりひしゃげていた。設置場所を再検討してもいいのかなと感じた。

参加者名 (※はリーダー)
※金村孔介 阿久澤小夜里

●実施後、速やかに写真を添付し、メール(hokkaido@yamatoilet.jp)にて報告のこと