

美瑛富士携帯トイレブース点検パトロール実施報告書

実施年月日	令和元年 7 月 28 日	団 体 名	北海道山岳連盟
参加人員	6 名	報 告 者	内藤 美佐雄

No.	点 検 項 目	結 果 と 措 置 内 容
1	携帯トイレブース本体	テントの破損等 特に異常なし
2	携帯トイレブース内	破損・汚損なし 清潔に保たれている
	ブース利用カウンター値	2 2 8 2 (誤操作と思われる)
3	小屋周辺のティッシュや汚物の散乱状況	汚物・ティッシュともになし ショベルで掘って用を足し、覆土した跡一箇所あり
4	小屋外部	補修 … 窓サッシのコーキング、冬期出入口アクリル板取替え 入口ドア修繕
5	小屋内部	補修 … 内壁・天井の腐食箇所修繕
6	小屋配備の携帯トイレの補充	在庫 … 0 補充 … 1 4
7	回収ボックス 白金公衆トイレ隣	白金公衆トイレ隣 8 (参考)望岳台防災シェルター隣 1 7

感想・特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・平地は 30℃を超える暑さ、山の小屋周辺は雲の中で風もあって肌寒い一日、登山者も少数 ・ブースパトロールと木道補修の山岳会員 6 名、避難小屋修繕の役場職員と大工さん 10 名が前後して小屋に向かう。補修資材や工具類はかなりの重量になった。下山時は、修繕で取り替えた廃材も担ぎ降ろしている ・平成 8 年建設の美瑛富士避難小屋は、築後 20 年を超え内壁や天井の傷みが進行。連絡会パトロール報告書でも指摘あり。今回は作業時間の関係で腐食が激しい部分のみの修繕になったが、当分の間は従前よりは快適に利用できると思われる ・昨年、作業道跡から山道に入る箇所にも営巣した「ハチ」は、今のところ発生してないが、活動活発になるお盆過ぎころから要注意 (パト団体が遭遇した場合連絡を … 駆除します) ・望岳台回収ボックス確認の際、付近に居合わせた女性の方から、小用だけに 500 円の携帯トイレ使うのはもったいない、男性はどうしているのかと …

参加者名 (※はリーダー)
美瑛山岳会会員 6 名 (※内藤 美佐雄)