

美瑛富士・携帯トイレブース等点検パトロール実施報告書

(2019.5.1 改定)

実施年月日	2019.8.11 (日)	団体名/所属先	山のトイレを考える会
参加人数	3人	報告者	仲俣善雄

NO	点検項目	結果と措置内容
1	携帯トイレブース本体 (テントの破損は無いかな、固定ロープの緩み等)	正常
2	携帯トイレブース内 (汚れていないか、便座の破損はないかな等)	綺麗だった
	ブース利用カウンター値	カウンター数値：2304
3	小屋周辺のティッシュや汚物の散乱状況 (ティッシュや汚物の回収数の確認、その他のゴミ散乱状況確認、回収)	ティッシュ回収数：1 汚物の回収数：なし 残置使用済携帯トイレ：1
4	小屋内外 (損傷した箇所はないかな等)	美瑛町や美瑛山岳会で修繕したのでなし
5	小屋内 (清掃はされているか、放置したゴミはないか、小さなゴミは回収したかな等)	小屋内は清掃してあり綺麗 放置したゴミ多数あり、回収
6	小屋配備の携帯トイレの補充	在庫：10個。 補充：20個
7	回収ボックス (白金観光センター隣のトイレ横) *鍵番号は530 (ゴミゼロ)	カウンター数値：— カウンター無し
		携帯トイレの数：1

感想・特記事項
<ul style="list-style-type: none"> 回収ボックス開錠状態。アルミ缶3個、ゴミ1袋回収。帰りには携帯トイレ1個あり ティッシュと汚物は丁寧に捜したがティッシュ1個のみ。信じられないほど綺麗 小屋内に残った食料、プラゴミ、帽子、ガスカートリッジなど放置ゴミ多数。回収。 テント式携帯トイレブース横に使用済携帯トイレ1個あり。回収 新設の固定式ブースは想像していたより大きく感じた。まだ使用できない。8月19日の週に完成検査があり合格すると供用開始となる予定 凌雲閣、白銀荘、十勝岳防災シェルターにトイレマップを透明のアクリルケースに入れ配備している。挨拶を兼ねてトイレマップ補充。また登山者にトイレマップ14部配布 登山道は笹刈りされており快適だった

参加者名 (※はリーダー)
※仲俣善雄、小枝正人、深澤貢