

## 美瑛富士・携帯トイレブース等点検パトロール実施報告書

(2020年版)

実施年月日	2020年9月15日(火)	団体名/所属先	北海道山岳ガイド協会
参加人数	2人	報告者	坪島拓也

NO	点検項目	結果と措置内容
1	携帯トイレブース本体 (破損は無い、固定ロープの緩み等)	本体は良好な状態でした。固定ロープのアンカーの内3本(鉄杭丸形使用)は支持力が弱く簡単に抜けてしまいます。
2	携帯トイレブース内 (汚れていないか、便座の汚損はないか等)	ゴミの放置や汚れは見受けられませんでした。
	ブース利用カウンター値	カウンター数値: 4489
3	小屋周辺のティッシュや汚物の散乱状況(ティッシュや汚物の回収数の確認、その他のゴミ散乱状況確認、回収)	ティッシュ回収数: 4 汚物の回収数: 2
4	小屋内外 (損傷した箇所はないか等)	外観に目立った損傷はありませんでした。
5	小屋内 (清掃はされているか、放置したゴミはないか、小さなゴミは回収したか等)	利用者がいたので開いているスペースで清掃作業を実施しました。入り口側の窓に30~40cm程のヒビを確認しました。
6	回収ボックス(白金観光センター隣のトイレ横) *鍵番号は530(ゴミゼロ)	施錠はされていたか: 施錠あり
		ゴミはなかったか: なし
		携帯トイレの数: なし

感想・特記事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>・固定式トイレブース近くで、植生の中に人糞を二つ確認。使用済みティッシュが被せてあり、すぐ近くにティッシュが散乱していました。</li> <li>・避難小屋入り口側の窓に30~40cm程の横長のヒビを確認しました。窓ガラスを交換するか、丈夫で目立ちにくいガラス補修テープでの対処が有効のように思われます。</li> </ul>

参加者名 (※はリーダー)
※坪島拓也 橋本竜平

●実施後、速やかに写真を添付し、メール(hokkaido@yamatoilet.jp)にて報告のこと