

# 美瑛富士・携帯トイレブース等点検パトロール実施報告書

(2023年版)

実施年月日	2023年7月9日(日)	団体名/所属先	大雪山国立公園 パークボランティア連絡会
参加人数	7人	報告者	丸本有馬

NO	点検項目	結果と措置内容
1	携帯トイレブース本体 (破損は無い、固定ロープの緩み等)	異常なし
2	携帯トイレブース内 (汚れていないか、便座の汚損はないか等)	便座に若干の汚れ→掃除済み ブース内でアンモニア臭がするので、そのまま用を足している人もいるのでは？
	ブース利用カウンター値	カウンター数値：3385(誤操作か?)
3	小屋周辺のティッシュや汚物の散乱状況 (ティッシュや汚物の回収数の確認、その他のゴミ散乱状況確認、回収)	ティッシュ回収数：4 汚物の回収数：1 使用済み携帯トイレ1個が小屋裏に残置
4	小屋内外 (損傷した箇所はないか等)	昨年補修したドアの外側に穴あり
5	小屋内 (清掃はされているか、放置したゴミはないか、小さなゴミは回収したか等)	古い看板、残置されていた食料を回収 冬囲い用具を収納するボックスを新調
6	回収ボックス(白金観光センター隣のトイレ横) *鍵はカラビナ	施錠はされていたか：カラビナで施錠あり
		ゴミはなかったか：少しあり→回収
		カウンター数値：8

## 感想・特記事項

週末天気が良かったため、登山口駐車場は満車で林道の待避所に車を止めなければならないほど利用者が多かったです。美瑛富士避難小屋には前日10数張りのテントがあったそうで、汚物散乱が懸念されましたが、回収は1つのみ。大多数の方が携帯トイレ利用に協力してくれているのではと感じました。カウンターは誤操作防止の部品は付いてましたが、数値はなぜか3385となっていて、誤操作があったものと思われます。  
冬囲い用具を収納できる巨大なボックスを環境省にて荷上げて頂いたおかげで小屋内もスッキリしました。

## 参加者名(※はリーダー)

パークボランティア：城座研一、高橋可翔、谷越久美子、澤村祐子、※丸本有馬  
環境省：福濱有喜子、渡邊あゆみ

- 実施後、速やかに写真を添付し、メール(hokkaido@yamatoilet.jp)にて報告のこと  
なお、参加者全員の集合写真を必須とし、他に活動中の写真等を数枚、1枚当たり300KB以下のサイズに縮小(こだわりません)して添付いただくと幸いです。