

美瑛富士・携帯トイレブース等点検パトロール実施報告書

(2025年版)

実施年月日	令和7年7月6日 (日)	団体名／所属先	大雪山国立公園パークボランティア 連絡会
参加人数	7人	報告者	澤村祐子

NO	点検項目	結果と措置内容
1	携帯トイレブース本体 (破損は無い、固定ロープの緩み等)	破損、固定ロープの緩み等なし
2	携帯トイレブース内 (汚れていない、便座の汚損はないか等)	汚れていない 便座汚れなし
	ブース利用カウンター値	カウンター数値：61
3	小屋周辺のティッシュや汚物の散乱 状況 (ティッシュや汚物の回収数の確認、その 他のゴミ散乱状況確認、回収)	ティッシュ回収数：3 汚物の回収数：2 ガラス片、サンダル片方 回収
4	小屋内外 (損傷した箇所はないか等)	小窓 外から板打ち付け内側は隙間埋める 入口左窓 ガラスのひびダクトテープ貼る
5	小屋内 (清掃はされているか、放置したゴミはない か、小さなゴミは回収したか等)	床土と土間の掃き掃除、パトロール用品の確認 忘れ物 (下着1枚、ガス缶2個)
6	回収ボックス (白金観光センター隣の トイレ横) *鍵はダイヤルキー 鍵NOは 530 (ごみゼロ)	施錠はされていたか：ダイヤル合わせても開かず ゴミはなかったか：確認できなかった

感想・特記事項
周辺の汚物は、テント場近くに上から石をかぶせわからないようにしてあり、ティッシュは残されていなかった。携帯トイレブースがあるのに使用しないのは、持参していない、ブースまで我慢できない、携帯トイレを使うのが面倒くさい、自然に分解するから良いと考える等いろいろな理由が考えられるが、具体的な対策を今後も考えていきたいと思う。

参加者名 (※はリーダー)
※澤村祐子、川名典道、足利博美、松本宏俊、柴田野扶子、菅野敬雅、渡邊あゆみ

- 実施後、速やかに写真を添付し、メール(hokkaido@yamatoilet.jp)にて報告のこと
- なお、参加者全員の集合写真を必須とし、他に活動中の写真等を数枚、1枚当たり 300KB以下のサイズに縮小 (こだわりません) して添付いただけると幸いです。